

# Schouwronde KVO-B Roosevelt & Trekvliet najaar 2024

Dinsdag 22 oktober 2024 19.00 - 20.00 uur



Deze schouwronde vond plaats in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen. Twee keer per jaar wordt het terrein met alle betrokken partijen geschouwd. Een keer op de dag en een keer in de avond, wanneer het donker is.

*Samenwerkingsverband tussen: Gemeente, Politie, Brandweer en ondernemers*

Naast handhaving, gemeente (diverse disciplines), ondernemers en parkmanagement liep er ook een raadslid (VVD) mee. Brandweer loopt een eigen schouw en koppelt terug aan de werkgroep. Politie is afwezig met afmelding. Met de gehele werkgroep is de Rooseveltstraat incl. het korte deel geschouwd. Naderhand heeft de parkmanager ook nog Zoeterwoudseweg en Vlietpoort geschouwd. Actiepunten en meldingen daaruit staan in dit verslag erbij.

Tijdens de schouw is de gemeente wederom gevraagd alle boomspiegels in de Rooseveltstraat te voorzien van een gravel laag om zo een betere doorgang te krijgen rond de bomen. Nu drukken de boomwortels de bestrating eruit, wat struikelgevaar met zich mee brengt. **De gemeente heeft hierop aangegeven dat als de situatie onveilig is door uitstekende tegels of het hoogteverschil groter is dan 3 cm tussen het gravel en de stenen, de gemeente dit individueel kan oppakken. Als dat niet het geval is ziet de gemeente geen noodzaak om de situatie aan te passen.**

Tevens is er onduidelijkheid over de erfgrens tussen Rooseveltstraat Rozier en AGF Siere. Vanuit Handhaving zal er een kadastrale kaart worden gedeeld. **(Actie: Handhaving)**

## Wat gaat goed (periode voorjaarschouw tot najaar schouw)

- Zwerfvuil aanzienlijk afgenomen door direct contact met McDonalds en snelle opvolging meldingen gemeente
- Aanhelen van uitgereden hoeken bij afritten worden in principe door gemeente snel opgevolgd, al lijkt het wel dweilen met de kraan open vanwege de zware transporten die plaatsvinden.
- Er is goede medewerking met ondernemers om overhangend groen over de trottoirs te snoeien.
- Samenwerking tussen partners gemeente, boa, straatbaas en parkmanagement verloopt goed!
- Eigen plantenbakken worden goed gevuld door straatbaas en gerepareerd als deze zijn kapotgereden.

## Wat kan nog beter:

- Vinden van structurele oplossing voor wortelopdruk en daarmee toegankelijkheid trottoirs voor minder validen.
- Aanwezigheid schouwen politie en brandweer. M.n. politie is belangrijk vanwege signalen / achtergrond ondermijning en andere (verkeers)veiligheidsissues.
- Onderhoud groen eigen panden door ondernemers.
- Wens tot meer ownership bij gemeente om vanuit KVO doelstellingen te werken en dus ook op aansturend niveau aanwezig te zijn bij schouwen. Nu pakt gemeente alleen zaken op via meldingen en niet vanuit het schouwverslag.

Tijdens de schouw zijn er diverse meldingen gemaakt van "klein leed" in de Mijn gemeente App. Het merendeel van de meldingen staan ook in dit verslag.

| NR |                                                                                                                                                                     | Locatie                            | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verantwoordelijke                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |   | Diverse bomen<br>Rooseveltstraat   | <p>Wortelopdruk zorgt voor gevaarlijke situaties op het voetpad. Dit speelt al vele jaren, maar er is nooit echt tot een oplossing gekomen. Meerdere bomen hebben gravel in de boomspiegel wat wel beter functioneert dan stoeptegels.</p> <p>Bij de herinrichting van de rotonde is door de gemeente toegezegd dat alle boomspiegels voorzien zouden worden met gravel. Gemeente twijfelt of dit wel de beste oplossing is.</p> | <b>Aad Benschop</b> checkt met specialist Ger Wilbrink (gemeentelijk bomenspecialist)                                                     |
| 2  |                                                                                   | Rooseveltstraat,<br>langs zij Scal | Hedera groeit over de stoep heen. Dit zorgt voor een natuurlijke verzameling van zwerfvuil en bladeren. Vastgoedeigenaar/beheerder wordt hierop aangesproken.                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Parkmanager:</b> Mail verstuurd d.d. 23-10-2024 aan <a href="mailto:info.scal@ctnl.eurofins.eu.com">info.scal@ctnl.eurofins.eu.com</a> |
| 3  |                                                                                  | Rooseveltstraat<br>thv nr. 18      | Grofvuil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Melding gemaakt:<br><b>151401</b>                                                                                                         |
| 4  |                                                                                  | Rooseveltstraat<br>thv 49          | Autoruit ingeslagen, glas moet opgeruimd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Melding gemaakt:<br><b>151405</b>                                                                                                         |
| 5  |                                                                                  | Watergang Van<br>der Helmstraat    | Sloot is helemaal dicht gegroeid met riet. Onduidelijk is of de gemeente de sloot onderhoud en wat het onderhoudsplan inhoud. Verzoek is om op korte termijn de beeldkwaliteit van de sloot te verbeteren.                                                                                                                                                                                                                       | Melding gemaakt:<br><b>151418</b>                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  |                                                                                            | Rooseveltstraat 55                        | Onkruid groeit weelderig langs de gevel. Dit geeft een onverzorgd straatbeeld. Ondernemer wordt hierop aangesproken.                                                                                                                                    | <b>Parkmanagement</b>                                                                              |
| 7  |                                                                                           | Rooseveltstraat thv Plieger nr. 35        | Belegging is er weer uitgereden.                                                                                                                                                                                                                        | Melding gemaakt: <b>151406</b>                                                                     |
| 8  |                                                                                           | Rooseveltstraat thv nr. 23, De Nie        | Straatnaamborden wijzen de verkeerde richting op. Is bij eerdere schouwen ook al gemeld.                                                                                                                                                                | Melding gemaakt: <b>151406</b>                                                                     |
| 9  |                                                                                           | Korte Rooseveltstraat op diverse plaatsen | Belegging wordt omhoog gedrukt door boomwortels. Ook meldingen gedaan van belegging dat verzakt is.                                                                                                                                                     | Melding gemaakt: <b>151409</b><br><b>151413</b><br><b>151416</b>                                   |
| 10 |                                                                                         | Korte Rooseveltstraat thv 5-7             | Peilput grondwater putdeksel is verdwenen. Hierdoor gevaarlijk gat. Onduidelijk is waar deze melding thuis hoort. Wellicht Hoogheemraadschap (Rogier van de Zanden). Melding gemaakt en gevraagd om contactpersoon die over peilputten grondwater gaan. | Melding gemaakt: <b>151415</b>                                                                     |
| 11 | <br> | Zoeterwoudse weg t.o. Vlietlijn           | Onduidelijk is of voor deze containers een vergunning is aangevraagd.                                                                                                                                                                                   | <b>Handhaving:</b> nagaan of voor deze container vergunning is aangevraagd.                        |
| 12 |                                                                                         | Zoeterwoudse weg t.h.v. Auto XL           | Ondernemer meermalen gewaarschuwd ivm houtopslag buiten (soms ook op gemeente grond). Blijft aandachtspunt.                                                                                                                                             | <b>Handhaving:</b> Ondernemer bezoeken, met name rond oud en nieuw om brandstichting te voorkomen. |